


## MT 6 Electronic Metal Locator

### Caution:

1. The MT 6 will only locate metal objects. Nonmetallic objects such as wood studs or PVC pipe cannot be located with this product.

2. Avoid wearing any jewelry, including watches, when using this product. The metal may cause inaccurate results.



**ZIRCON®**

**LIMITED 2 YEAR WARRANTY**  
Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to Zircon®, freight prepaid with proof of purchase date and \$5.00 to cover postage and handling, will be repaired or replaced at Zircon's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the one year period following its purchase.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

In accordance with government regulations, you are advised that:  
(i) some states do not allow limitations on how long an implied warranty

lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and/or exclusions may not apply to you, and further (ii) this warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.  
Return product freight prepaid with proof of purchase date (dated sales receipt) and \$5.00 to cover postage and handling, to:  
UPS SCS C/O ZIRCON RETURNS  
Lohstrabe 30a  
85445 Schwab  
Munich, Germany  
Be sure to include your name and return address. Out of warranty service and repair, where proof of purchase is not provided, shall be returned with repairs charged C.O.D. Allow 4 to 6 weeks for delivery.  
Customer Service, 1-800-245-9265 or 1-408-866-8600  
E-mail: info@zircon.com  
U.S. Patent #5729143  
©2006 Zircon Corporation • P/N 62094 • Rev A • 12/06


### INSTALLING THE BATTERY

- 1 Slide open the battery compartment door and connect the 9-volt battery to the battery clip. Insert the battery into the MT 6 battery compartment and replace the door. With normal use, one 9-volt battery should last approximately one year.



### GETTING FAMILIAR WITH THE DISPLAY

- Plus/Minus Sign Depth Range Numbers



- 2 The display has indicators that indicate status and show information about detected objects (targets).

There are 3 status indicators: low battery, audible, and silent icons. The low battery icon is displayed when the battery has less than five hours of use remaining. The AUDIBLE icon will always be on when the unit is in the AUDIBLE mode. In the SILENT mode, the SILENT icon will be active. The remaining icons indicate information about a target: The magnetic icon is displayed whenever the unit detects magnetic material, such as iron. If nonmagnetic material (copper, for example) is detected, the icon will show a line through the magnet. Neither icon is displayed until the MT 6 detects metal at less than 6 in. (152 mm) deep.

The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

• The plus sign indicates that you are moving toward metal, while the minus sign indicates movement away from it. If the unit is stationary, the icon indicates the most recent movement. When a target is passed, the plus sign changes to the minus sign and the MT 6 beeps (in the AUDIBLE mode).

- The type of metal detected will be indicated by the magnetic/nonmagnetic icon.

• Once you have located a target, reposition the MT 6 over it and scan perpendicular to your original scanning direction to be sure you have determined the extent of the target. If the target is a rod or pipe, the depth indicator will remain constant as you scan along the length.

• Continue scanning to determine if there are multiple targets. If precise depth is important, determine an area that is free of metal for recalibration (See next section).

- If desired, mark target locations. Crosshairs on the top and front of the unit show where sensitivity is maximum.

### RECALIBRATION FOR MAXIMUM DEPTH ACCURACY

- 3 The 3 position mode select switch turns the MT 6 on and off and selects either audible or silent operation.

• Turn the unit on by moving the mode switch to either the AUDIBLE or SILENT position. This should be done in air and away from any metal.

• The MT 6 performs a calibration immediately after it is turned on.

Note: If the unit fails to calibrate, you will hear a long, low-pitched tone and all the depth bars will be displayed. If this happens, check the area for any large metal objects and remove them or move the unit to a different location. Then try turning the unit on again.

• To turn the MT 6 off, move the mode switch to the OFF position.

• The auto power off feature turns off the MT 6 after five minutes of inactivity. After it turns off, the unit loses its calibration.

### PRESCANING THE TARGET AREA

- 4 Note: 1. Before scanning, wipe the area to be scanned clean of sand and pebbles.

2. If the scanning surface is fairly rough, place a thin piece of cardboard between the surface and the unit. The thickness of the cardboard must be subtracted from the depth reading to determine the actual depth to the target when using this procedure.

• Turn on the unit away from the surface to be scanned.

• Place the unit on the scanning surface and move from side to side. As a target is approached, an increasing number of depth bars will show. At the point closest to metal, the plus sign will change to a minus sign and there will be a beep (in AUDIBLE mode.)

• Press and release the PRESS TO RECALIBRATE switch. All icons on the display will light momentarily during calibration.

• Rescan target areas. A final determination of depth can now be obtained from the depth indicator.

• Rough Surfaces: Wipe area to be scanned clean of sand and pebbles. If scanning surface is still fairly rough, place very thin cardboard between surface and unit. Cardboard thickness must be subtracted from the depth reading to determine actual depth to the target.

• Temperature Changes: MT 6 is designed to operate at approximately 70°F (21°C). Sensitivity decreases slightly at higher temperatures, but is not noticeably affected at lower temperatures.

• Nonmetallic Objects: MT 6 will only locate metal objects. Nonmetallic objects such as wood studs and ceramic or PVC pipe cannot be located with this product.

### DEPTH ACCURACY AND TARGET SIZE

- 6 The depth readings are specifically tuned for measuring ½ inch copper pipe or #4 rebar. For any other metal object, the depth reading of the MT 6 will be less accurate.

• Small objects such as nail heads will be shallower than indicated.

• For rebar other than #4, the depth reading is accurate to about ±1 inch (±2.54 cm).

• For ¼ inch copper pipe, actual depth will be about 30% shallower than indicated.

• For ¾ inch copper pipe, actual depth may be about 20% deeper than indicated.

• Large metallic objects, such as pieces of sheet metal, at very shallow depths may give erroneous indications of metal type (magnetic vs nonmagnetic).

### HELPFUL HINTS

#### Situation Probable Causes Solutions

Difficulty detecting metal accurately.

• Metal spaced too closely together prevents calibration.

• Avoid wearing any jewelry, including watches, when using the MT 6 and move large metal tools away from target, when feasible.

• Use constant, light pressure during scan.

• Allow 5 to 10 minutes for temperature to stabilize before operating if unit has been moved to an area with a 10°F (-12°C) change or greater (e.g., from air-conditioned building to outdoors on a warm day).

Inaccurate calibration and/or depth reading because magnetic/nonmagnetic objects positioned side-by-side or on top of each other.

• Calibrated directly over a metal target.

• Concrete and rebar are in segments that could have been pored at different times.

• Calibrate away from metal to accurately determine depths. Move the unit over a few inches and recalibrate.

• Make sure the MT 6 touches the surface it is scanning.

• Do not rely on single calibration for the entire area. Prescan each segment separately; calibrate and determine depth of targets for each segment of concrete.

• For maximum accuracy on concrete, make sure concrete is fully cured.

Calibration is lost.

• Unit was turned off or mode changed.

• Recalibrate every time you change mode or turn on unit.

Beep doesn't seem relative to targets.

• Scanning near the edge of a piece of concrete.

• Target is more than 4 in. (10 cm) deep; unit will not beep at the same time as plus/minus change and maximum depth bars appear.

Unit makes long, low-pitched tone and display does not return to normal.

• Calibration error has occurred.

• Reposition the MT 6 and recalibrate.

Low battery indicator.

• Battery has less than 5 hours of use remaining.

• Replace battery to maintain sensitivity.

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

(1) Reorient or relocate the receiving antenna.

(2) Increase the separation between the equipment and receiver.


(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit, different from that which the receiver is connected (if applicable).

(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## MT 6 Elektronisk metalldetektor

**Observera:**  
1. MT 6 används för att söka efter objekt av metall.  
Andra material, som tråreglar eller pvc-rör kan inte detekteras av den här produkten.

2. Undvik att bär Smycken, ringar eller klockor då produkten används, eftersom dessa kan orsaka felavläsningar.



**ZIRCON®**


### 2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Zircon Corporation ("Zircon") garanterar att produkten är fri från material- och fabrikationsfel vid leverans. Garantin täcker fel som beror på material- och/eller fabrikationsfel inom 24 månader från inköpsdatum. En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas till inköpsstället till samsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts ut efter Zircon's eget godkännande. Garantin är begränsad till de elektroniska kretarna och höjden på produkten, och gäller inte om felet uppstår på grund av vanvård, ingrep, onormalt slitage eller olyckshändelse. Garantin ersätter alla andra garantier, bestämmelser och villkor avseende produkten, oavsett om sådana lämnats uttryckligen eller underförstått. Utöver dessa garantitagannden kan inga andra krav ställas på Zircon. Garantin gäller under 24 månader från inköpsdatum.


ZIRCON TAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR SKADOR ELLER PROBLEM SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER SOM EN KONSEKvens av INNEHÅLL, ANVÄNDNING AV ELLER FELAKTIG FUNKTION PÅ PRODUKTEN.

### INSTALLERA BATTERIET

- 1 Skjut batteriluckan nedåt och anslut ett 9-Vots batteri till batterikontakten. Placera batteriet inuti enheten och stäng batteriluckan. Batteriet varar upp till ett års vid normal användning.



### LÄR KÄNNA DISPLAYEN



- 2 Displayen visar status och information om detekterade objekt. Det finns tre statusikoner; batterivarning, tyst läge och högtalarläge. Indikatorn för batterivarning visas vidare om batteriet har mindre än fem timmars drifttid kvar. Ikonen för högtalarläge visas då högtalen är inkopplad, och tyst läge visas då högtalen är bortkopplad.

• Magnetiken visas då verktyget detekterar ett magnetiskt objekt, till exempel järn. Om ett icke-magnetiskt objekt detekteras, som koppar, visas en linje genom magnetiken. Magnetiken visas endast då ett objekt detekterats som befinner sig på maximalt ca 150 millimeters djup.

• Håll detektornt en liten bit från ytan som ska avsökas. Slå sedan på enheten med strömbrytaren.

• Håll enheten mot ytan som ska avsökas, och för den sista delen mot ytan. Tjockleken på pappskivan måste därför vara tillräcklig för att detektornt fungerar.

• Tryck ner och släpp knappen märkt PRESS TO RECALIBRATE. Alla ikoner på displayen tänds tillfälligt under omkalibreringen.

• Avsluta omkalibreringen genom att trycka på knappen igen.

• Om ytan som ska avsökas är grov eller skrovlig kan i vissa fall placera pappskivan mellan verktyget och ytan.

• Om ytan som ska avsökas är rörlig kan detektornt inte fungera.

• Fortsätt att avsöka av ytan för att se om det finns flera objekt i närheten. Om det är viktigt med en exakt djupmätning flyttas detektornt till en metallfri yta för omkalibrering (se nästa avsnitt).

• Om så önskas, märk ut objekten som detekterats. Använd siktens upptill och fram till på enheten till att märka ut den plats där avslöjningen är som starkast.

• MT 6 kalibreras automatiskt då strömmen slås på.

Observera: om kalibreringen misslyckas kommer en lång lågfrekvent ton att höras samtidigt som djupindikatorn visas. Om detta händer, kontrollera först att inga stora metalföremål finns i närheten. Flytta antingen på metalföremålen eller på strömbrytaren igen.

• För att slänga av detektornt förs omkalibreringen tillbaka till sin ursprungliga position.

• Verktyget är försedd med en auto power off-funktion, vilket innebär att strömmen slås av automatiskt efter fem minuters inaktivitet. Då strömmen slås av förhindras enheten att inställa kalibreringen.

För att kalibrera verktyget:

• Sätt upp ett område på ytan där verktyget inte omkalibreras.

Observera: om ett rutnät av metalföremål upptäcks visar detta att det under ytan finns armerad betong. Det kan vara svårt att hitta en yta fri från indikeringslinjer. Bäst resultat fås om man väljer en annan yta.

• Om ytan som ska avsökas är grov eller skrovlig kan detektornt inte fungera.

• Om ytan som ska avsökas är rörlig kan detektornt inte fungera.

• Om ytan som ska avsökas är rörlig kan detektornt inte fungera.

• Om ytan som ska avsökas är rörlig kan detektornt inte fungera.

• Om ytan som ska avsökas är rörlig kan detektornt inte fungera.

• Om ytan som ska avsökas är rörlig kan detektornt inte fungera.


## MT 6

### Elektroninen metallinetsin

#### Huomioitavaa:

1. MT 6 havaitsee vain metallikohteet. Puuta tai PVC-aineita se ei havaitse.

2. Vältä käyttämästä kelloa tai muita metalliesineitä laitetta käyttääessäsi, koska ne voivat vääristää tuloksia.



**ZIRCON**

#### LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Zircon Corporation (Zircon) takaa, että tuotteessa ei ole raaka-aine eikä materiaalivirkoja toimitettavaa.

Takuu koskee virhetta, joka johtuu materiaali- ja/tai valmistusvirheestä 24 kk ostopäivästä. Tuote, joka takaavakana toimittetaan ostajan toimesta ostapaikkaan ostotulossa kanssa korjataan tai vaihdetaan uuteen. Tästä päättää takuu myöntäjä. Takuu on rajattu elektronisiin virtapiireihin ja ketoneliin, eliäkä oleviin virinkäytöistä, huolimatta toistaan käytöstä tai vähinkotapauksesta. Tämä takuu korvaa kaikki muut takut, määritykset ja ehdot tuotteen nähdyn. Minkään luonteiset muut vaatimukset elävät siihen Zirconia. Takuu on voimassa 24 kk ostopäivästä.

ZIRCON EI VASTAA VAUROISTA, JOTKA AIHEUTTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI LAITTEEN KÄYTÖSTÄ TAI LAITTEEN TOIMINTAHÄIRÖSTÄ.

Mahdollisessa takuutapauksessa tuote palautetaan päivänä ostotulon kanssa ostopaikkaan.

UPS SCS C/O ZIRCON RETURNS  
Lohstrabe 30a  
85445 Schwaig  
Munich, Germany

Customer Service, 1-800-245-9265 or 1-408-866-8600  
E-mail: info@zircon.com  
U.S. Patent #5729143  
©2006 Zircon Corporation • P/N 62094 • Rev A • 12/06

## PROTECTING THE ENVIRONMENT

Separate collection. This product must not be disposed with normal household waste.

Should your Zircon product need replacement or is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.

Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

## EC Declaration of Conformity

Zircon corporation declares that this product conforms to:

EMC 89/336/EEC

EN 55022:1998, EN 55024:1998

Director of Engineering

Zircon Corporation


1580 Del Ave. Campbell

California 95008


USA

## PATTERIN ASENTAMINEN

- VEDÄ PATTERITILAN KANSI POIS ALASPÄIN JA ASENNAA 9 VOLTIN PATTERI PATTERIPITIMEEN, ASETA PATTERI PAIKALLEEN JA SULJE KANSI. PATTERI KESTÄÄ NOIN VUODEN NORMAALIKÄYÖSSÄ.



## NÄYTÖN OPASTUS



- Näytössä on osoittimia, jotka ilmaisevat näytön tilan sekä tietoja etsittävästä kohteesta. Siinä on kolme tilaikonnia; patterivaroitus, ääneton tila ja äänellinen tila. Patterivaroitusikon näkyy kun käytöökkää on vähemmän kuin 5 tuntia. Äänellisen tilan ikoni näkyy kun ääni on kytketty ja äänettömän tilan kun ääni on kytketty pois.

- Magneetti-ikoni näyttää kun laite havaitsee magneettisen esineen, esim. rautaa. Jos ei-magneettisia kohteita kuten kuparia havaitaan, näkyy viiva magneetti-ikonin läpi. Magneetti-ikoni näkyy vain silloin kun etsittävä kohde on enintään n.150 mm:n syvyydessä.
- Syvyysikoni näyttää palkkien avulla missä syvyydessä kohde sijaitsee. Syvyys ilmoitetaan sekä milleissä että tuumissa (inch). Palkit nousevat näkyvän alueunasta ja kasvavat kun laite lähestyy kohdetta. Lukema näyttää etäisyyden havaitun kohteen läheimpään kohtaan.
- + merkki näyttää, että laite lähestyy metallikohdetta, kun taas - merkki sitä, että kohde loitoncee. Jos laitetta pidetään paikallaan, näyttää ikoni viimeisen luetun tuloksen. Kun laite ohittaa metallikohteen

vaihtuu + merkki - merkki, samalla kuuluu äänimerkki (mikäli äänitoiminto on kytketty).

## LAITTEEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN

- Kolmitoiminen kytkin toimii sekä virtakytkimenä että ääni/äänetön valitsimena.
- Kytke virta pääle käänämällä kytkintä joko ääni- tai äänettömään asentoon. Tämä tehdään ilmassa eikä metallin läheisyydessä.
- MT 6 kalibroituu automaatisesti, kun virta kytketään pääle.

**Huomio:** Jos kalibrointi ei onnistu antaa laite merkkienä samalla kun syvyyttä osoittavat palkit tulevat näkyviin. Mikäli näin tapahtuu tarkista, ettei lähetysvillä ole surua metalliesineitä. Siirrä mahdolliset esineet tai vie laite muualle. Kytke sen jälkeen virta uudelleen.

- Kun haluat katkaista laitteesta virran, käännä kytkin OFF-asentoon.
- Laitteessa on automaattinen virranka tkausitoiminto, virta katkeaa, ellei laitetta käytetä 5 minuuttia. Samalla kalibrointi nollautuu.

## TUTKIMUKSEN ESIVALMISTELU

- Huomio: 1. Hiekka ja muu irtonainen roska tulee harjata pois.

2. Jos tutkittava pinta on epätasainen, voit laittaa ohuen pahvinpalan pinnan ja laitteen väliin. Pahvin paksuus on huomioitava mittauksessa. Kytke virta laitteeseen siten, ettei se se hieman irri tutkittavasta pinnasta.

- 3. Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

- 4. Jos tutkittava pinta on epätasainen, voit laittaa ohuen pahvinpalan pinnan ja laitteen väliin. Pahvin paksuus on huomioitava mittauksessa. Kytke virta laitteeseen siten, ettei se se hieman irri tutkittavasta pinnasta.
- 5. Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.
- 6. Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.

• Pidä laitetta tutkittavaa pistaa vasten ja liikuta sitä hitaasti edestakaisin. Kun lähestytään metallikohdetta tulevat syvyyttä osoittavat palkit esiin. Kun laite on kohteen kohdalla muuttuu + merkki - merkki ja ja laite antaa merkkiänen mikäli äänitoiminto on kytketty. Löydetyt metallityyppi voidaan tunnistaa magneetti-ikonin avulla.

• Jos metallikohde on löydetty, liikuttaa laitetta päävastaiseen suuntaan kohteen koon määritämiseksi. Jos kohde on tanko tai putki, pysy syvysnäyttö muuttumattomana kun laitetta liikutetaan pitkin sitä.