

MultiScanner® i700

OneStep™

Multifunction Wall Scanner

The MultiScanner® i700 OneStep™ features three scanning modes:

- Stud Scan Mode: Locates the centre and edges of wood and metal studs up to 38 mm deep
- Metal Scan Mode: Detects and locates ferrous (magnetic) metal up to 76 mm deep and non-ferrous (non-magnetic) metal up to 38 mm deep
- AC Scan Mode: Detects and locates live AC wires up to 50 mm deep
- WireWarning® Detection automatically detects and alerts the user to live AC wires in Stud Scan and Metal Scan modes

1. INSTALLING THE BATTERY

Press battery door release in with your finger or a coin and lift up to remove door.

Place a new 9V battery into the compartment and press into place.

Replace battery door and snap shut.

Zircon® stud finders and detectors, particularly those with LCD screens, require and consume a great deal of current from batteries.


For optimal performance, brand-new, recently purchased alkaline batteries are strongly recommended for use in these tools.

If you are experiencing any trouble with your tool, please replace the battery in your tool with a brand-new one, or e-mail info@zircon.com.

2. SELECTING THE MODE

Move selector switch to the desired mode: STUD SCAN for finding wood or metal studs; METAL SCAN for locating metal; or AC SCAN for locating hot AC wiring.



Move selector switch to the Off position when not in use to prevent the tool from accidentally powering on and wearing down the battery.




3. FINDING A STUD

Always scan for studs with the scanner placed flat against the wall. Move the mode switch to STUD SCAN, place the tool against the wall, then press and hold the handle. Wait for beep to confirm calibration has completed before moving tool.


Slowly slide tool across surface. EDGE display will illuminate, indicating location of the stud edge.



Continue sliding tool. When the centre of stud is located with three bars on the Signal Strength Indicator, the buzzer will sound, and the four middle bars, CENTER display, and SpotLite® Pointing System will illuminate.



In cases of deeper studs (or thicker walls) two bars will show on the Signal Strength Indicator and only the SpotLite® Pointing System and four middle bars will illuminate. If you still can't locate a stud, try the next step.



Quickly (within one second) release and re-press the handle down. The scanner will enter the High Sensitivity Mode and the STUD SCAN Mode Indication will flash continuously. The centre of a very deep stud will be indicated by the four middle bars illuminating.

4. TIPS FOR PROPER OPERATION

For optimum scanning results it is important to properly hold MultiScanner® i700 and move slowly when scanning. The following tips will ensure accurate scanning results:

- Grasp the handle with your thumb on one side and your fingers on the other side. Make sure your fingertips are resting on or above the running board and not touching the surface being scanned or the scanning head of the tool.
- Hold the tool straight up and down, parallel to the studs, and do not rotate the tool.

- Keep tool flat against the wall and do not rock or tilt the tool when slowly sliding across the surface being scanned.
- Make sure your other hand or any other part of your body is not touching the surface being scanned. This could interfere with the tool's performance.


5. CALIBRATING THE TOOL

MultiScanner® i700 constantly monitors the subsurface environment 10 times per second and automatically recalibrates, when needed, to successfully find the centre of studs in OneStep™!

- Place MultiScanner® i700 against the wall and press the handle until it lays flat against the wall. Pressing the tool to lay flat against the wall will automatically power on the tool via the internal on/off switch.
- Once powered on, tool will automatically perform all calibrations. The LCD will display all icons until calibration is complete. Upon completion of calibration, the SpotLite® and buzzer will momentarily activate and the tool will begin continuous measurements. Continue to press the tool flat against the wall and begin scanning.

Note: It is important to wait for calibration to complete (1–2 seconds) before moving the scanner.

- ACT™(Auto Correcting Technology)—During scanning, the tool will automatically recalibrate itself when needed. This recalibration is usually transparent and no indication is made. If the tool is initially calibrated near a stud and then moved away (it will detect the density of the wall decreasing), an arrow icon will be illuminated, indicating the direction of the missed stud.



6. WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS

Wallpaper: The MultiScanner® i700 functions normally on walls covered with wallpaper or fabric, unless the materials are metallic foil, contain metallic fibers, or are still wet after application. *Wallpaper may need to dry for several weeks after application.*

Lath & plaster: Due to irregularities in plaster thickness, it is difficult for the MultiScanner® i700 to locate studs in STUD SCAN Mode. Change to METAL SCAN Mode to locate nail heads holding laths to stud. If plaster has metal mesh reinforcement, MultiScanner® i700 will be unable to detect through that material.

Textured walls or acoustic ceilings: When scanning a ceiling or wall with an uneven surface, place thin cardboard on the surface to be scanned and scan over the cardboard. Calibrate with cardboard in place.

Wood flooring, subflooring, or gypsum drywall over plywood sheathing: Use STUD SCAN Mode and move the tool slowly. The signal strength indicator may only display 1 or 2 bars when the tool locates a stud through thick surfaces.

MultiScanner® i700 cannot scan for wood studs and joists through carpeting and pad. In problematic situations, try using METAL SCAN to locate nails or drywall screws that line up vertically where a stud is positioned.

Note: Sensing depth and accuracy can vary due to moisture content of materials, wall texture, and paint.

- A WARNING** Do not rely exclusively on the detector to locate items behind the scanned surface. Use other information sources to help locate items before penetrating the surface. Such additional sources include construction plans, visible points of entry of pipes and wiring into walls, such as in a basement, and in standard 40 and 60 cm stud spacing practices.

7. SCANNING IN METAL MODE

Note: When scanning for metal studs, use STUD SCAN Mode to quickly locate the centre and edges of wood or metal studs. Use METAL SCAN Mode only to determine if studs are wood or metal. In METAL SCAN Mode, only metal drywall screws will be found in wood studs, while metal will be indicated everywhere on a metal stud.

METAL SCAN Mode has interactive calibration to adjust its sensitivity to metal which can be used to find the precise location of metal objects in walls, floors, and ceilings.

Maximum sensitivity is ideal for quickly finding the approximate location of metal.

However, the user can reduce sensitivity by turning on the tool closer to metal. The reason for reducing sensitivity is because with less sensitivity, the area where metal is indicated will be smaller. But in both cases, the metal target is in the centre of the area where the tool indicates metal is present.


1. (Figure A) Press the tool flat against the wall and slowly slide the scanner across the surface. Mark the spot where the display bars peak. If it is a strong target, the SpotLite® Pointing System will also shine a beam of light and a steady beep will sound. Continue in same direction until display bars reduce. Reverse direction and mark the spot where the display bars peak from the reversed direction. The midpoint of the two marks is the location of the centre of the metal object.

If the unit indicates metal over a large area, you can refine the scanning area to more accurately locate the metal target.

2. (Figure B) To further pinpoint the location of the metal target, scan the area again. Release the handle and then turn the unit back on, this time starting on the wall over one of the previous marks. This will reset the tool to a lower sensitivity and make the scan more precise.

3. (Figure C) Scan in both directions as in Step 1. The area indicated should become smaller so you can more precisely identify the metal location. This procedure can be repeated to narrow the field even further.

Note: Small targets or targets deep within the surface may only illuminate some of the bars and not the centre line or audio tone. In this case, use the highest indication to determine the metal position.



If the unit indicates live electricity over a large area, you can refine the scanning area to more accurately locate the live AC wiring.

2. (Figure B) To further pinpoint the location of the live AC wiring, scan the area again. Release the handle and then turn the unit back on, this time starting on the wall over one of the previous marks. This will reset the tool to a lower sensitivity and make the scan more precise.

3. (Figure C) Scan in both directions as in Step 1. The area indicated should become smaller so you can more precisely identify the metal location. This procedure can be repeated to narrow the field even further.




WireWarning® Detection

Zircon's WireWarning® Detection feature works continuously in all modes. When live AC voltage is detected, the AC Alert warning icon will appear in the display. If scanning begins over a live AC wire, the AC indicator will flash continuously.

A WARNING Electrical field locators may not detect live AC wires if wires are more than 50 mm from the scanned surface, in concrete, encased in conduit, present behind a plywood shear wall or metallic wall covering, or if moisture is present in the environment or scanned surface.

A WARNING DO NOT ASSUME THERE ARE NO LIVE ELECTRICAL WIRES IN THE WALL. DO NOT TAKE ACTIONS THAT COULD BE DANGEROUS IF THE WALL CONTAINS A LIVE ELECTRICAL WIRE. ALWAYS TURN OFF THE ELECTRICAL POWER, GAS, AND WATER SUPPLIES BEFORE PENETRATING A SURFACE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Always turn off power when working near electrical wires.



9. MARKING THE LOCATION

Once an object is located, you can MARK the location by gently pulling down the MARK button with the tip of your finger. Pulling back the MARK button will cause a pencil point to extend from the front of the handle, placing a short erasable line on the wall.

10. CHANGING THE MARKER TIP

Pull and hold the MARK button to fully extend the marker tip. Grasp the marker and pull it off the marker post. To install a new marker tip, pull and hold the MARK button to fully extend the marker post. Push the new marker onto the marker post.

Note: MultiScanner® i700 comes with three spare marker tips. These tips are stored in a compartment located behind the battery.

11. REMOVING OR REPLACING THE SCANNING HEAD

MultiScanner® i700's scanner head may be removed from the handle to facilitate cleaning or repair. Or the scanning head may also become separated from the handle if accidentally dropped or twisted. Follow the directions below to replace the scanning head:

To remove head: Place the back of the head in the palm of one hand, and grasp the body of the unit in the other hand. Slowly and gently lift and turn the body, removing one arm from the socket at a time.

To replace the head: Align the end of the arms over the sockets and gently snap them back into their sockets, one arm at a time.

12. HELPFUL HINTS (See also number 4, Tips for Proper Operation)

Situation	Probable Cause	Solution
Detects other objects besides studs in STUD SCAN Mode. Finds more targets than there should be.	• Electrical wiring and metal/plastic pipes may be near or touching back surface of wall.	• Scan the area in METAL and AC SCAN modes to determine if metal or hot AC is present. • Check for other studs equally spaced to either side 30, 40, or 60 cm apart or the same stud at several places directly above or below the first. <i>Use CAUTION when nailing, sawing, or drilling in walls, floors, and ceilings where these items may exist.</i>
Area of voltage appears much larger than actual wire (AC only).	• Static charge may develop on drywall, spreading voltage detection as much as 30 cm laterally from each side of an actual electrical wire.	• To narrow detection, turn unit off and on again at the edge of where wire was first detected and scan again. • Place your free hand flat against wall near tool during the entire scan to drain static.
Difficulty detecting metal.	• Tool calibrated over metal object. • Metal targets too deep or small.	• The scanner may have been calibrated over a metal object, reducing sensitivity. Try calibrating in another location. • Scan in both horizontal and vertical directions. Metal sensitivity is increased when metal object is parallel to sensor, located under Zircon logo.
Image of metal object appears wider than actual size.	• Metal has greater density than wood.	• To reduce sensitivity, follow Step 7 and recalibrate MultiScanner® i700 over either of first two marks. (Metal mode only.)
Constant readings of studs near windows and doors.	• Double and triple studs are usually found around doors and windows. Solid headers are above them.	• Detect outer edges so you know where to begin.
You suspect electrical wires, but do not detect any.	• Wires are shielded by metal conduit, a braided wire layer, or metallic wall covering. • Wires deeper than 50 mm from surface might not be detected. • Wires may not be live.	• Try METAL SCAN to see if you can find metal, wire, or metal conduit. • Always turn off the power when working near electrical wires. • Try turning on switches to outlet. • Try plugging a lamp into outlet and turning on switch.

ACT, CenterVision, MultiScanner, OneStep, SpotLite, StudSensor, WireWarning, and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

Visit www.zircon.com for the most current instructions.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to the place of purchase with proof of purchase date will be replaced at retailer's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the two year period following its purchase.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

www.zircon.com
info@zircon.com
[YouTube: ZirconTV](https://www.youtube.com/zircon)
[Twitter: ZirconToolPro](https://www.twitter.com/ZirconToolPro)
[Facebook: ZirconCorporation](https://www.facebook.com/ZirconCorporation)

© 2017 Zircon Corporation • P/N 62099 • Rev C 07/17



MultiScanner® i700

OneStep™

Multifunktionell väggscanner

MultiScanner® i700 OneStep™ har tre söklägen:

- Regelsökning (STUD SCAN): Lokaliserar mittpunkt och kanter på trä- och metallreglar på upp till 38 mm djup
- Metallsökning (METAL SCAN): Detekterar och lokaliserar ferromagnetisk metall på upp till 76 mm djup, och icke-magnetisk metall på upp till 38 mm djup
- Växelströmsdetektering (AC SCAN): Detekterar och lokaliserar strömförande ledningar på upp till 50 mm djup
- WireWarning® Detection detekterar och varnar för strömförande ledningar i regelsöknings-, djupsöknings- och metallsökningssläge

1. INSTALLERA BATTERIET

Tryck in lösgöraren för batteriluckan med ett finger eller ett mynt och lyft luckan uppåt. Anslut ett nytt 9V batteri till batterikabeln, placera batteriet i batterifacket och snäpp fast batteriluckan.

Zircons regel-och metalldetektorer, speciellt de som har LCD skärm, förbrukar ganska mycket ström vid användning.

För optimal prestanda rekommenderar vi att ett helt nytt alkaliskt batteri används för detta verktyg.

Om något problem uppstår med ditt verktyg börja med att byta batteriet till ett helt nytt. Om inte detta hjälper tag kontakt med företaget där du köpt verktyget eller e-maila till Zirons support på techsupport@zircon.com.

2. VÄLJ AVSÖKNINGSLÄGE

För lägesomkopplaren till önskat sökläge: STUD SCAN för detektering av trä- och metallreglar, METAL SCAN för detektering av metallobjekt eller AC SCAN för att lokalisera elektriska växelströmsledningar.

Ställ lägesomkopplaren i läge OFF då verktyget inte används, för att förhindra att batteriet laddas ur.

7. METALLSÖKNING (METAL SCAN)

Observera: vid sökning efter metallreglar, använd läget STUD SCAN (eller STUD DEEPSCAN® vid större sökdjup) för att snabbt lokalisera mittpunkt och kanter på trä- och metallreglar. Använd enbart metallsökningssläget (METAL SCAN) för att avgöra om reglarna är av trä eller metall. I metallsökningssläget kommer verktyget bara att lokalisera de metallskruvar som fäster skivmaterial mot träreglar. Är reglarna av metall kommer hela regeln att indikeras.

Metallsökningssläget (METAL SCAN) har en interaktiv kalibreringsfunktion för verktygets känslighet, vilket gör att man med precision kan detektera metallobjekt i väggar, tak och golv. Maximal känslighet är idealiskt för att snabbt få en ungefärlig lokalisering av metallobjekt. För en mer exakt avläsning kan verktygets känslighet reduceras genom att man trycker in strömbrytaren i närheten av ett metallobjekt. Ytan som då detekteras kommer att vara mindre. Därför vilken känslighet man använder finns metallobjekten i mitten av det område som indikeras av verktyget.

1. (Figur A) Håll verktyget plant mot ytan som ska avsökas, och för det sakta över ytan. Markera (MARK) platsen när staplarna i displayen är som störst och en kontinuerlig ton hörs. Vid en tydlig detektering kommer även en kontinuerlig ljudsignal att höras, samtidigt som en ljusstråle pekar ut punkten med hjälp av verktygets SpotLite®-funktion. Fortsätt att föra verktyget i samma riktning tills staplarna på displayen avtar helt. För då verktyget tillbaka mot den första markeringen och märk ut den punkt som nu visas med staplarna på displayen. Metallföremålet befinner sig mitt emellan dessa två märken.

Om verktyget indikerar metall över en större yta, kan sökningen förfinas för ett mer exakt resultat.

2. (Figur B) För att förfina resultatet vid sökning efter strömförande ledningar, görs en ny sökning över samma yta. Släpp handtag, håll verktyget över en av markeringarna på ytan och tryck in strömbrytaren på nytt. Detta nollställer verktyget och sänker känsligheten vilket ger ett mer exakt resultat.


3. (Figur C) Sök i båda riktningarna som i steg 1. Ytan som nu indikeras av verktyget blir då mindre, vilket ger en mer exakt lokalisering av metallobjekten. Den här proceduren kan upprepas flera gånger för att ytterligare förfina resultatet.

Observera: Små metallobjekt eller objekt som ligger djupt under ytan kommer i regel bara att tända enstaka staplar på displayen. Det är inte säkert att ljud- och ljusindikeringen då visas. I dessa fall lokaliseras objekten där flest staplar tänds på displayen.

8. INDIKERING AV STRÖMFÖRANDE LEDNINGAR (AC SCAN)

Precis som vid metallsökning kalibreras verktygets känslighet interaktivt.

1. (Figur A) Håll verktyget plant mot ytan som ska avsökas, och för det sakta över ytan. Märk ut den punkt där flest staplar tänds på displayen. Vid en stark markering kommer även en kontinuerlig ljusindikering att höras, samtidigt som en ljusstråle pekar ut punkten med hjälp av verktygets SpotLite®-funktion. Fortsätt att föra verktyget i samma riktning tills staplarna på displayen avtar helt.



3. ATT SÖKA EFTER REGLAR

Börja alltid med att hålla verktyget plant mot ytan som ska avsökas. Tryck sedan ned handtaget och vänna tills en tonsignal bekräftar att verktyget kalibrerats innan enheten flyttas över ytan.

För sakta verktyget över ytan som ska avsökas tills displayen visar, med ikonen EDGE, att kanten på en regel är funnen.

Fortsätt att föra verktyget över ytan tills tre staplar i signalstyrkeindikatorn visar att regelns mittpunkt är detekterad. En tonsignal hörs, och signalstyrkeindikatorn, de fyra mittersta staplarna och CENTER tänds i displayen samtidigt som SpotLite®-funktionen aktiveras.

Om regeln ligger djupt (eller om ytmaterialet är tjockt), kommer bara två staplar att visas på signalstyrkeindikatorn, samtidigt som de fyra mittersta staplarna tänds i displayen och SpotLite®-funktionen aktiveras. Om ingen regel kan detekteras, fortsätt med nästa steg.

Släpp upp och tryck ned handtaget igen inom en sekund för att aktivera högkänsligt läge, vilket visas av att Stud-indikatorn börjar blinka i displayen. Mittpunkten på mycket djupt liggande reglar kommer nu att indikeras med de fyra mittersta staplarna i displayen.

4. TIPS FÖR BÄSTA RESULTAT

För att få bästa möjliga avsökningsresultat är det viktigt att man håller MultiScanner® i700 på rätt sätt, och att man skannar av ytan långsamt. Följ tipsen härunder för bästa möjliga sökresultat:

- Ta tag i verktyget med tummen på ena sedan och fingrarna på andra sidan. Se till att fingertopparna vilar på eller ovanför skenan runt verktyget. Vridrör inte ytan som ska avsöks eller verktygets övre del.
- Håll verktyget lodrätt mot väggen, parallellt med reglarna. Rotera inte verktyget.
- Håll verktyget plant mot ytan som ska avsöks, och stöt inte till eller luta det medan enheten sakta förs över ytan.

• Se till att du inte vridrör ytan som ska avsöks med den fria handen eller på något annat sätt. Detta kan påverka verktygets precision.

5. KALIBRERA VERKTYGET

MultiScanner® i700 avkänner kontinuerligt (10 gånger per sekund) materialet under ytan och kalibreras automatiskt om, ifall det behövs. Detta möjliggör att man i ett enda steg (OneStep™) kan hitta en regels mittpunkt.

- Håll MultiScanner® i700 plant mot ytan som ska avsökas, och tryck handtaget mot underlaget. Enheten slås på automatiskt av den i handtaget inbyggda strömbrytaren.
- Då strömmen slås på, kommer enheten automatiskt att utföra alla nödvändiga kalibreringar. Medan detta utförs visas alla ikoner på displayen. Då kalibreringen är klar avger enheten en kort tonsignal samtidigt som SpotLite®-markören tänds. Efter detta påbörjas den kontinuerliga avsökningsprocessen av ytan. Fortsätt att hålla verktyget plant mot ytan och påbörja arbetet.

Viktigt: Vänta tills verktyget kalibrerats färdigt innan enheten flyttas. Detta tar ca 1-2 sekunder.

- Indikering av automatisk omkalibrering—För att få bästa möjliga precision i sökningen är det viktigt att verktyget inte kalibreras ovanför en regel. Om detta sker kan verktyget inte detektera den ökande densiteten i väggen då man närmar sig en regel. Under tiden som en yta avsöks kommer verktyget automatiskt att kalibreras om, utan att detta indikeras. Om man till börja med råkat kalibra verktyget över en regel, och sedan avlägsnar verktyget från denna punkt kommer verktyget att tända en pilformad ikon i displayen som indikerar riktningen på den missade regeln.

6. ATT ARBETA MED OLika YTOR

Tapet: MultiScanner® i700 fungerar normalt på tapeterade väggar och på väggar med annan beklädnad, såvida de inte består av metallfolie, innehåller metallfibrer eller fortfarande är våta efter uppsättning.* *Nyuppsatt tapet kan behöva torka flera veckor innan ytan kan skannas.

Paneltäckta eller putsade väggar: Eftersom putsade väggar varierar i tjocklek är det svårt för MultiScanner® i700 att söka efter reglar i STUD SCAN-läget. Växla till METAL SCAN för att söka efter spik eller skruv som fäster väggpanel till reglarna bakom. Om en pustad vägg är förstärkt med metallnät kan verktyget inte användas på ytan.


Väggar med strukturmönster eller tak med akustikdämpande material: Lägg en tunn bit papp mellan verktyget och ytan som ska avsöks. Kalibrera verktyget och genomsök ytan med pappskivan på plats.

Trägolv, undergolv eller gips på plywood: Använd djupsökningssläget (DEEPSCAN®) och för verktyget sakta över ytan. Signalstyrkeindikatorn på displayen kanske bara visar en eller två staplar genom en tjock yta.

MultiScanner® i700 kan inte lokalisera träreglar eller bjälklager genom hälträckningsmattor och golv med tjockt stötdämpande lager. I vissa fall kan man använda metallsökningssläget (METAL SCAN) för att lokalisera en rad med spik eller skruv som indikerar platser där skivmaterial är fästa mot reglar.

Observera: Avsökningsdjup och känslighet kan variera beroende på fukthalt i materialet, typ av väggbeklädnad och färg.

VARNING Man ska inte förlita sig enbart på en eldetektor för att upptäcka föremål bakom en yta. Använd också andra informationskällor för att lokalisera föremål innan ytan genombryts, till exempel byggritningar och synliga genomföringar av rör och elektriska ledningar som exempelvis kan ses från källarplan. Man kan även utgå från vanliga installationsmetoder i regelade väggar med 40 eller 60 cm avstånd.



För då verktyget tillbaka mot den första markeringen, och märk ut den punkt som nu visas med staplarna på displayen. Mitt emellan de två märkena finns mittpunkten på den strömförande ledningen. Om verktyget indikerar över en större yta kan känsligheten kalibreras för en mer exakt avläsning.

2. (Figur B) För att förfina resultatet vid sökning efter strömförande ledningar, görs en ny sökning över samma yta. Släpp handtag, håll verktyget över en av markeringarna på ytan och tryck in strömbrytaren på nytt. Detta nollställer verktyget och sänker känsligheten vilket ger ett mer exakt resultat.

3. (Figur C) Sök i båda riktningarna som i steg 1. Den yta som nu indikeras av verktyget blir då mindre, vilket ger en mer exakt lokalisering av ledningen. Den här proceduren kan upprepas flera gånger för att ytterligare förfina resultatet. Observera: att verktyget endast lokaliseras strömförande växelströmsledningar.

WireWarning® Detection (Indikering av växelström)

Zircons funktion för växelströmskänslighet (AC WireWarning®) arbetar kontinuerligt, oavsett avsökningsläge. När en strömförande ledning detekteras tänds varningsikonen AC Alert på displayen.

WARNING Verktyg som detekterar elektriska fält kan i vissa fall misslyckas med att indikera förekomst av strömförande ledningar. Detta gäller om det finns fukt i väggen, om ledningarna ligger djupare än 50 mm in i väggen, inuti ledningsrör, bakom puts på plywood eller där väggfärg eller tapet innehåller metall.

WARNING FÖRSÄTT INTE ATT VÄGGEN ÄR FRI FRÅN STRÖMFÖRANDE LEDNINGAR. UTFÖR INTE ARBETEN SOM KAN VARA FARLIGA ATT UTÖVA IFALL VÄGGEN INNEHÄLLER STRÖMFÖRANDE LEDNINGAR. STÄNG ALLTID AV ELEKTRISK STRÖM, GAS OCH VATTEN INNAN ARBETE SOM MEDFÖR GENOMBRYTNING AV YTAN PÅBÖRJAS. OM DESSA INSTRUKTIONER INTE FÖLJS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR PÅ PERSON OCH/ELLER EGENDOM GENOM ELEKTRISKA STÖSTAR ELLER BRAND.

Stäng alltid av strömmen vid arbeten i närheten av elektriska ledningar och installationer.

9. MARKERA PLATSEN

Då ett objekt har lokaliseras märker du ut platsen genom att försiktigt trycka ned markeringssnappen MARK med fingertoppen. En pennspets fälls ut från framsidan av handtaget, och en kort linje ritas ut på väggen. Linjen går att radera.

10. UTBYTENDE AV MÄRKPENNANS SPETS

Tryck och håll nere knappen MARK för att trycka ut pennspetsen så långt det går. Dra sedan ut spetsen från hållaren. För att sätta in en ny pennspets, tryck och håll nere knappen MARK för att föra ut hållaren så långt det går. Tryck sedan dit den nya pennspetsen i hållaren.

Notera: Tre extra pennspetsar medföljer MultiScanner® i700's. Dessa förvaras i ett utrymme bakom batteriet. Nya spetsar kan beställas hos återförsäljaren.

11. TA BORT OCH SÄTT TILLBAKA SKANNERENHETEN

Den övre delen av MultiScanner® i700's skannerenhet, kan lösgöras från verktyget för rengöring eller reparation. Det kan också hänta att skannerenheten lossnar från verktyget om detta är misstag tappas eller vrids. Följ instruktionerna nedan för att lossa eller sätta tillbaka skannerenheten.

För att lossa skannerenheten: Håll baksidan av enheten i handflatan på den ena handen. Lyft och vrid försiktigt verktygets handtag med den andra handen, medan en led i taget lossas från de två fästena.

För att sätta tillbaka enheten: Justera in båda lederna mot sin fäste, och tryck försiktigt fast en led i taget i deras respektive hållare under 24 månader från inköpsdatum.

12. HJÄLP OCH TIPS (Se även punkt 4, Tips för bästa resultat)

Situation	Trolig orsak	Lösningar
Enheten detekterar andra objekt än reglar i STUD SCAN-läget. Hittar fler objekt än vad där borde vara.	• Elektriska ledningar och/eller metall/plaströr strax under ytan på väggen.	• Avsök ytan i både METAL och AC SCAN-läge för att avgöra om det rör sig om metall eller strömförande ledningar. • Sök efter andra reglar med jämt centrumavstånd (ca 30, 40 eller 60 cm) intill varann.
Den yta som detekteras som en strömförande ledning är orimligt stor (gäller växelström)	• Statisk elektricitet kan bildas i en gjisskiva nära en ledning. Detta gör att verktyget kan detektera växelström upp till ca 30 cm på varje sida om ledningen.	• För att göra detekteringen mer exakt, stäng av och slå på enheten medan den hålls i näheten av den plats där ledningen börjar detekteras. Avsök sedan området igen. • Håll den andra handen emot väggen i näheten av enheten under hela avsökningsförfarandet för att undvika statisk elektricitet.
Problem att detektera metallobjekt.	• Verktyget har kalibrerats över ett metallobjekt. • Metallobjekten ligger djupt i väggen.	• Känsligheten blir nersatt om verktyget kalibreras över ett metallobjekt. Prova att kalibra verktyget på en annan plats. • Avsök ytan både horisontellt och lodrätt. Känsligheten är som störst då verktygets sensor är parallellt med metallobjekten. Sensorn sitter under Zircon-logon.

MultiScanner® i700

OneStep™

Monitoiminen seinäskanneri

MultiScanner® i700 OneStep™ kolmesta skannaustoiminnolla:

- Koolinkitoiminto (STUD SCAN): Havaitsee puisen tai metallirangan keskikohdan sekä reunat 38 mm syvyyteen
- Metallitoiminto (METAL SCAN): Havaitsee ja paikallistaa ferromagneettisen metallin 76 mm syvyydestä ja ei-magneettisen metallin 38 mm syvyydeltä
- Jännitteisen virtajohdon toiminto. (AC SCAN): Havaitsee ja paikallistaa jännitteiset virtajohdot 50 mm syvyydestä
- WireWarning® Detection Hälytys havaitsee ja ilmoittaa automaattisesti jännitteisestä virtajohdosta myös Stud Scan-, Stud DeepScan®, ja Metal Scan -toiminnolla

1. PATTERIN ASENNUS

Paina patterikotelon kannen painiketta sormella ja ota kansi pois.
Aseta uusi 9V patti paikoilleen ja laita kansi kiinni.

Zircon palkkien ja metallien paikantimet, erityisesti LCD-näytöllä varustetut mallit, kuluttavat virtaa kohtalaisten runsaasti ja vaativat näin ollen hyväkuntoiset paristot.


Jotta laite toimisi optimaalistaan käytämään aina uusia alkali-paristoja. Mikäli havaitset toiminnallisia ongelmia laitteessa, vahida paristo täysin uuteen.

Ellei pariston vaihto auta ota yhteyttä myyjäläkkeeseen tai lähettä sähköpostia Zirconin tekniseen tukseen techsupport@zircon.com.

2. VALITSE ETSINTÄTILA

Siirrä valintakytkin haluamaasi asentoon: STUD SCAN etsii puu- tai metallikoulasta, METAL SCAN paikantaa metallia tai AC SCAN ilmaisee jännitteisen sähköjohdon.

Siirrä valintakytkin OFF-asentoon kun et käytä välittäkseen patterin turhan kulumisen.



3. KOOLINGIN ETSINTÄ

Käynnistä laite pitämällä sitä seinää vasten ja paina kahva alas. Odota merkkiäntä, joka vahvistaa koneen kalibroinnin menenä liikutat laitetta.

Liikuta laitetta hitaasti tutkittavalla pinnalla kunnes näyttöön ilmestyy ikoni EDGE, joka ilmoittaa kohteen reunan löytynneen.

Jatka liikuttamista kunnes kolme palkkia ilmestyvät näytöön ilmoittaen kohteen keskipisteen löytynneen. Kuuluu äänimerkki ja signaalinvaihtuvuus neljä keskimmäistä pylvästä sekä CENTER osoitin sytytystä samalla kun SpotLite® toiminto aktivoituu.

Jos kohte on syvällä tai pintamateriaali paksu ilmestyy signaalinvaihtuvuuden näytöön vain kaksi pylvästä samalla kun neljä keskimmäistä pylvästä sytytyn näytöön ja SpotLite®-toiminto aktivoituu. Ellei kohte vieläkään löydy koeta seuraavaa kohtaa.

Nopeasti (sekunnin aikana) vapauta ja paina kahva uudelleen alas. Laite siirtyy nyt Korkean Herkkyyden tilaan ja StudScan tilan osoitin välkyy jatkuvasti. Syvällä olevan kohteen keskipohja on havaittu kun neljä keskimmäistä palkkia sytytystä.

4. KÄYTTÖVIHJEITÄ

Paras tutkintatulos saadaan kun laitetta pidetään kädessä oikein ja liikutetaan hitaasti tutkimuksen aikana. Seuraavat neuvot parantavat tulosta:

- Tartu kahvana siten, että peukalo on toisella ja muut sormet toisella puolella. Pidä sormesi laitteen päällä siten, etteivät ne kosketa tutkittavaa pintaata tai laitteen etuosaa.
- Pidä laitetta pystysuorassa koolinkien suuntaisesti äläkä kääntele sitä.
- Paina laitetta kevyesti seinää vasten äläkä heiluta tai kääntele sitä tutkiessasi.
- Pidä huolta, ettei kätesi tai mikään muukaan kehosi osa kosketa tutkittavaa pintaata. Muutoin tulos saattaa vääristyä.

5. LAITTEEN KALIBROINTI

MultiScanner® i700 tunnistaa jatkuvasti (10 kertaa sekunnissa) materiaaleja pinnan alla ja kalibroitu automaattisesti tarvittaessa. Tämä mahdollistaa keskipisteiden löytymisen helposti.

- Aseta laite seinää vasten ja paina kahva. Kun painat laitetta seinää vasten kytketään virta automaattisesti kahvan sisällä olevan kytkimen on/off asiosta.
- Vin virta on kytketty kalibroitu laite automaattisesti. LCD-ruudun kaikki ikonit palavat kunnes kalibrointi on suoritettu. Kun kalibrointi on valmis SpotLite® ja äänimerkki aktivoituvat hetkellisesti ja laite voi aloittaa jatkuvan mittauksen. Jatka laitteen painamista seinää vasten ja aloita tutkimus.

Huomaa: On tärkeää odottaa 1-2 sekuntia kalibroinnin jälkeen.

Uudelleenkalibroinnin osoitin: Tarkan tuloksen saamiseksi on tärkeää, ettei laitetta kalibroida koolinkien tms. läheisyydessä. Nämä laite havaitsee kohteet tarkemmin. Laite kalibroitu tarvittaessa automaattisesti tutkimuksen aikana. Käytäjä ei huomaa tätä. Jos laite kalibroidaan aluksi koolingin lähellä ja viedään sitten sivun (laite huomaaa seinän tiheyden laskeutumisen).

Tällöin nuoli-ikoni sytytää näytteen missä suunnassa koolinki on.

6. ERILAISTEN PINTOJEN TUTKIMINEN

Tapetti: MultiScanner® i700 toimii normaalista tapetoidulla tai muuten päälystetyillä seinillä. Tämä sillä edellytyksellä, etteivät ne ole metallikalibroinnin sisällä metallikuitua eivätkä ole enää koeteita asennuksen jäljiltä. *Tapetti saattaa tarvita kuivumaistaikaan useita viikoja ennenkuin voidaan sekailla.

Paneloidut seinät: Koska senän paksuus vaihtelee on vaikeaa havaita koolinkieja STUD SCAN tilassa. Vaihda METAL SCAN tilaan ja etsi nauhoja, joilla pinta on kiinnitetty koolinkiin. Jos pinta on vahvistettu metallilla ei laite havaitse kohteita.

Tekstiiliä tai akustisella materiaalilla katetut pinnat: Aseta laitteen ja seinän välin ohut pahvi ja kalibroi laite siinä ja aloita tutkimus.

Puulattiat ja kipsilevyllä peitetty vaneriseinät: Käytä koolinginetsintätilaa (DEEPCAN®) ja liikuta laitetta hitaasti pintaan pitkin. Signaalinvaihtuvuuden osoitin näytää ehkä vain yhtä tai kahta pilaria paksun pinnan läpi.

Laite ei havaitse kohteita kokolattiamattojen läpi. Tiettyissä tapauksissa voi käyttää metallinetsintätilaa (METAL SCAN) ja etsiä nauha- tai ruuvinjonoja paikantamiseen.

Huomaa: Havainnointisyvyys ja tarkkuus voi vaihdella materiaalin kosteuden, materiaaliyhdistelmiä, tapettien ja maalin mukaan.

VAROITUS Älä luota pelkästään ilmaisimen antamaan tulokseen, vaan käytä myös muita mahdollisia toimenpiteitä ennen piirrettäessä. Tarkkuus voi vaihdella materiaalin kosteuden, materiaaliyhdistelmiä, tapettien ja maalin mukaan.


VAROITUS Älä luota pelkästään ilmaisimen antamaan tulokseen, vaan käytä myös muita mahdollisia toimenpiteitä ennen piirrettäessä. Tarkkuus voi vaihdella materiaalin kosteuden, materiaaliyhdistelmiä, tapettien ja maalin mukaan.

7. SKANNAUS ASETUKSELLA: METAL

Huomaa: Kun skannataan metallirunkoja, käytä asetusta STUD SCAN (tai STUD DEEPCAN®) paksumilla seinillä) jotta voit löytää metalli- tai puurangan keskustan ja reunat. Käytä asetusta METAL SCAN vain, jos haluat selvittää, onko ranka metallia vai puuta.

Asetuksella METAL SCAN vain kipsilevyruuvit on löydettävissä, mikäli ranka on puuta, metallirangan ollessa kyseessä skanneri ilmoittaa rangaan suuntaisesti koko matkalta. METAL SCAN-asetuksella on käytäjän säädetävissä oleva herkkyys, jota voidaan käyttää löytääksesi metallikohdeiden tarkan sijainnin seinästä, lattiasta tai katosta. Suurten herkkyysjäykkyyksien kanssa on tietää metallikohdeiden summittaisen sijainnin. Käytäjä voi halutessaan muuttaa herkkyyttä siirtämällä skanneria läheemmäksi metallikohdelle. Herkkyyden vähentäminen paikallistaa metallikohdeiden tarkemman sijainnin. Kummassakin tapauksessa metallikohde on skannerin ilmoittamien rajojen keskikohdassa.

1. (Kuva A) Paina laitetta seinää vasten ja liikuta hitaasti pintaan pitkin. Merkitse (MARK) sijaintia kun pilarit ovat korkeimmillaan ja tasainen ääni kuuluu. Ilos havaittu on voimakas, SpotLite® -merkkivalo ja merkkialti osoittaa paikan. Jatka samaan suuntaan kunnes näytöön palkit häivävät. Palaa takaisin ja merkitse paikka, missä palkit taas ilmestyytä. Metallikohde on sijainti on näiden kahden merkin keskikohdassa. Mikäli laite osoittaa metallikohdetta laajalla alueella, kavenna aluetta löytääksesi metallin tarkan sijainnin.



2. (Kuva B) Lähempään tarkasteluun jännitteisen virtajohdon sijainnista, skannaa alue uudelleen. Irrota kahva ja paina uudelleen paikassa, joka on aikaisemmin merkityt. Tällöin laite kalibroitu uudelleen käytäen alhaisempaa herkkyyttä ja mahdollistaa jännitteisen virtajohdon tarkemman paikantamisen.

3. (Kuva C) Skannaa kumpaankin suuntaan kuten kohdassa 1. Osoitettu alue pienenee ja voit paikallistaa jännitteisen virtajohdon tarkasti. Tämä toiminto on hyvä toistaa yhdestä paikasta.

Jännitteisen johdon hälytys

Zirconin WireWarning® Detection -hälytys toimii jatkuvasti kaikilla skannausasetuksilla. Kun jännitteinen virtajohdot on havaittu, AC Alert -hälytystunnus ilmestyy näytöön. Mikäli skannaus aloitetaan jännitteisen johdon päällä, AC-hälytystunnus vilkkuu näytössä.

VAROITUS Sähköisen kentän paikanni ei välttämättä paikanna jännitteellistä johtoa jos mitattavalla pinnalla on kosteutta tai johtoja ovat syvemmällä kuin 50 mm. Myös johtojen suojuapatket, vaneri sekä metallia sisältävät pinoititteet saattavat häiritä mittautua tai antaa epätarkan tuloksen.

VAROITUS ÄÄLÄ KOSKAAN OLETA ETTEI SEINÄPINNAN ALLA OLE JÄNNITTEELLISIÄ JOHTOJA. ÄÄLÄ TEE MITÄÄN POISKYTKÉ SÄHKÖVIRTA, KAASU JA VEDENSYÖTTÖ ENNEN SEINÄPINNAN LÄPÄISYÄ. NÄIDEN OHJEIDEN HUOMIOITTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA SÄHKÖISKUUN, TULIPALOON JA/TAI VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN TAI OMAISUUUSVAHINKOON.

Kytke aina virta pois johtoista ennen töiden aloittamista johtojen läheisyydessä.


9. MERKITSE SIJANTI

Kun kohde on havaittu voi sijaintin merkitä painamalla kevyesti MARK nappia sormenpäällä, jolloin kahvan etuosasta tulee esin kynänpäät ja piirtää viivan seinään. Viiva voidaan pyyhkiä pois.

10. KYNÄN VAIHTO

Paina MARK nappia, jotta kynänpäät tulee täysin ulos. Vedä se sitten ulos pitimestä. Paina sitten uusi kynä pitimeen.

Huomaa: Laitteessa on mukana kolme kynää patteritilassa.




11. SKANNERIN PÄÄN IRROTTAMINEN TAI PAIKALLEEN ASENTAMINEN.

Skannerin pää voidaan irrottaa kahvasta puhditamista ja korjausta varten. Se voi irrota myös jos laite putoaa tai sitä heiluttaa kovin. Käsittele varovasti. Seuraa irrotusohjeita:

Poista: aseta pää toiselle kämmenellesi ja tartu toisella kädellä runkoon, nostaa ja väännää hitaasti runkoo ja irrota pidin kerrallaan.

Paikalleen asentaminen: paina yksi pidin kerrallaan hitaasti paikalleen pitimeen.



12. KÄYTTÖVIHJEITÄ (Katso myös kohta 4 ohjeet parhaisiin tuloksiin)

Ongelma	Todennäköinen syy	Ratkaisu
Laite havaitsee muita kohteita kuin koolinkieja StudScan tilassa. Löytyy useampia kohteita kuin niitä on.	• Sähköjohdoja ja/tai metalli/muoviputkia ihan pinnan alla.	• Tutki alue sekä METALLI että AC SCAN tilassa selvitäksesi onko siellä metallia tai jännitteellisiä sähköjohdoja.
Jännitteellinen alue jota tutkitaan näyttää paljon suuremmalta kuin pelkkä johto.	• Lähellä virtalähettä olevaan kipsilevyyn voi kehittää staattinen jännite. Tästä johtuen laite havaitsee vaihtovirtaa 30 cm:iin saakka johdosta.	• Tarkemman tuloksen saa kun laite suljetaan virta kytketään uudelleen tutkittavan kohteen läheille. Tutki alue uudelleen.
Metallikohdeiden havaiteminen vaikeaa.	• Laite on kalibroitu metalliesineen päällä.	• Herkkyys vähentää kalibroidaan metalliesineen päällä. Koeta kalibroida laite muualta.
Metalliesine havaitaan leveämäksi kuin se on todellisuudessa.	• Metallili on tiheämpää kuin puu.	• Tutki pinta sekä pysty- että vaakasuoran. Herkkyys on suurimmillaan jos tunnistin on samansuuntaisesti kuin laitteen tunnistin. Tunnistin on Zircon-logon alla.
Laite havaitsee kohteita jatkuvasti oivien ja ikkunoiden ympäri.	• Ikkunoiden ja oivien ympäriä on useasti useampia koolinkieja.	• Etsi ulkokulmat ensin.
Kohteessa on mielestäsi sähköjohdoja mutta laite ei havaitse niitä.	• Sähköjohdot ovat metalliputkissa tai metallisen seinän takana.	• Käytä metallintutkimustila (METAL SCAN) nähdäksesi onko metallilevyjä tai putkia.
	• Johto, joka on yli 50 mm pinnan alla ei joskus havaita.	• Kytke virta aina pois ennenkuin alat työkennellä.
	• virta voi olla kytketty pois.	• Laita lampun katkaisimesta virta pääle.
		• Testaa sähkövirta syöttämällä lampuun.

ACT, CenterVision, MultiScanner, OneStep, Spotlite, Spotlite, WireWarning, and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

Vieraila www.zircon.com saadaksesi uusimmat käyttöohjeet tuotteeseesi.

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Zircon Corporation (Zircon) takaa, että tuotteessa ei ole raaka-aine- eikä materiaalivirheitä. Takuu koskee virheitä, joka aiheutuu materiaali- ja/tai valmistusvirheistä 24 kk kuluessa ostopäivästä. Tuote, joka takaavatkaan toimitetaan ostajan toimesta ostopaikkaan ostopäivänä. Takuu on päättää jälleenmyyjä. Takuu on rajattu elektronisiin virtapiireihin ja koteloon, eikä ole voimassa jos aurinko johdu värinäkäytöstä, huolimattomasta käytöstä tai vahinkotapaikasta. Tämä takuu korvaa kaikki muut takut,

GB

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Separate collection. This product must not be disposed with normal household waste.



Should your Zircon product need replacement or is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.



Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

SE

WEEE och CE information



Separat avfallssortering. Denna produkt får inte kastas bland normalt hushållsavfall.



Jos din Zircon produkt behöver ersättas eller om den inte längre används kast då inte den bland hushållsavfallet. Se istället till att den lämnas till separat avfallssortering.



Separat avfallssortering av kasserade produkter och förpackningar gör det möjligt att materialet kan återanvändas. Detta hjälper till att förhindra miljöförstöring och reducerar behovet av nytt råmaterial.



Lokala bestämmelser kan föreskriva separat avfallssortering av elektriska produkter i hushållet, vid kommunala sopstationer eller hos återförsäljare när du köper en ny produkt.

FI

Jätteenkäsittely ja CE informaatio



Erillinen jätteenlättelu. Tuotetta ei saa hävittää normaalilla talousjätteen joukkossa.



Jos hävität käytetyn Zircon tuotteen tai sillä ei ole enää käyttöä, niin älä hävitä sitä normaalilla talousjätteen mukana. Toimita tuote erilliseen jätteenlättelupisteeseen.



Jätteenlättelupisteissä käytetetyt tuotteet sekä pakkaukset voidaan lajittella uudelleenkäyttöön. Tuotteiden kierärys säästää luontoa ja vähentää uusien raaka-aineiden hankintaa.

Paikalliset määräykset voivat vaatia kotitalouksien elektroniikkajätteiden erillisen keräyksen. Kunnat tai jälleenmyyjät järjestävät eriliset keräyspisteet.