


StudSensor™ L50

Stud Finder

The StudSensor™ L50 features two scanning modes:

- STUD SCAN: Locates the edges of wood and metal studs up to 19 mm deep
- DEEPSCAN®: Locates the edges of wood and metal studs up to 38 mm deep

WireWarning® detection automatically detects and alerts the user to live AC wires in STUD SCAN and DEEPSCAN® modes. When AC voltage is detected, the AC WireWarning® icon will be displayed on screen.



DeepScan, SpotLite, StudSensor, TruCal, WireWarning, and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

Visit www.ZirconEurope.com for the most current instructions.



LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to the place of purchase with proof of purchase date will be replaced at retailer's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the two year period following its purchase.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

www.ZirconEurope.com

© 2015 Zircon Corporation • P/N 67571 • Rev A 10/15

1. INSTALLING THE BATTERY

Push in the battery door tab at the bottom of the tool and open the door.

Insert a new 9V battery, matching the positive (+) and negative (-) terminals to the icons printed on the back. Snap the battery into place and replace the door.

Zircon stud finders and detectors, particularly those with LCD screens, require and consume a great deal of current from batteries. For optimal performance, brand-new, recently purchased alkaline batteries are strongly recommended for use in these tools. If you are experiencing any trouble with your tool with a brand new one, contact your Zircon dealer or email at techsupport@zircon.com.

be visible, it will interfere with tool's sensors. Please allow a few days for the wall to dry out.

WARNING Do not rely exclusively on the detector to locate items behind the scanned surface. Use other information sources to help locate items before penetrating the surface. Such additional sources include construction plans, visible points of entry of pipes and wiring into walls, such as in a basement, and in standard 40 and 60 cm stud spacing practices.

Always turn off the power when working near electrical wires.

WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS

StudSensor™ L50 is for use on dry interior walls only.


Note: Sensing depth and accuracy can vary due to moisture, content of materials, wall texture, and paint.

StudSensor™ L50 can scan effectively through most sheet materials, including:

- Bare wood flooring (in DEEPSCAN® mode)
- Linoleum on wood base
- Gypsum drywall over plywood sheathing
- Wallpapered walls (if dry)
- Textured ceilings if uniform thickness (place a thin piece of cardboard on ceiling and scan over it to avoid damage to texturing)

StudSensor™ L50 is not designed to scan materials such as:

- Ceramic floor tile
- Carpeting and padding
- Wallpaper with metallic fibres
- Freshly painted walls that are still damp (may take one week or longer to dry after application)
- Lath and plaster walls
- Foil covered insulation board
- Glass or any other dense material



2. OPERATING TIPS

For optimum scanning results:

- Hold the tool straight up and down, parallel to the studs, and do not rotate the tool.
- Keep tool flat against the wall and do not rock, tilt, or press hard when slowly sliding across the surface being scanned.
- Avoid placing your other hand, or any other part of your body, on the surface being scanned.
- Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, the scanner may detect them in the same manner as studs. Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain these items.
- To avoid surprises, remember that studs or joists are normally spaced 40 or 60 cm apart and are 38-45 mm in width. Anything closer together or a different width may not be a stud, joist, or firebreak.

If you're receiving erratic scanning results, it may be a result of humidity, moisture within the wall cavity or drywall, or recently applied paint or wallpaper that hasn't fully dried. While the moisture may not always

3. SELECTING THE MODE

Move selector switch to the desired mode: STUD SCAN for finding wood or metal studs or DEEPSCAN® for finding studs behind walls more than 19 mm thick.

Unit will remain off if Power button is not pressed.

4. FINDING A STUD

Always scan for studs with the scanner placed flat against the wall. Move the mode switch to STUD SCAN, place the tool flat against the wall, then press and hold the Power button. Wait for beep to confirm calibration has completed before moving scanner.

Continue to hold the Power button, then slowly slide unit horizontally across the wall, left or right. As you begin to approach a stud, the arrow segments will begin to turn on.

When the full arrow is first displayed, the SpotLite® pointer shines, and a steady tone sounds, you have located the edge of the stud. Mark this spot

Without releasing Power button, continue scanning beyond marked spot until some segments of the arrow turn off. Slide unit in reverse direction to locate other edge of stud.



5. WIREWARNING® DETECTION

WireWarning® detection works continuously in STUD SCAN and DEEPSCAN® modes. When live AC voltage is detected, the WireWarning® indicator will appear on the display. If scanning begins over a live AC wire, the WireWarning® indicator will flash continuously. Use extreme caution in these circumstances or whenever live AC is present.

WARNING Electrical field locators may not detect live AC wires if moisture is present in the wall, or if wires are more than 50 mm from the scanned surface, in plastic conduit or behind a plywood shear wall or metallic wall covering.

WARNING DO NOT ASSUME THERE ARE NO LIVE ELECTRICAL WIRES IN THE WALL. DO NOT TAKE ACTIONS THAT COULD BE DANGEROUS IF THE WALL CONTAINS A LIVE ELECTRICAL WIRE. ALWAYS TURN OFF THE ELECTRICAL POWER, GAS, AND WATER SUPPLIES BEFORE PENETRATING A SURFACE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



6. HELPFUL HINTS (See also number 2, OPERATING TIPS)

Situation	Probable Causes	Solutions
All LCD icons flash and the unit beeps continuously.	<ul style="list-style-type: none"> • Scan began on dense part of wall or over a stud. • Unit not flat against wall. • Unit tilted or lifted during scan. • All these factors affect proper calibration. • Scanning surface is too dense or too wet for unit to operate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn unit off, move over 7–8 cm, press Power button, and start again. • On rough surfaces, place a thin piece of cardboard on wall, scanning over it to help slide unit more smoothly. • Keep hand at least 15 cm from unit while you calibrate and scan. Hold unit with thumb and index finger no higher than handgrip. Be careful not to move your fingers after calibration. • Always hold unit parallel to the stud you're trying to locate. • If you are using unit on a recently taped, painted, or wallpapered wall, allow time to dry and try again.
Unable to detect studs in STUD SCAN mode. Middle LCD segment doesn't turn on or flash in STUD SCAN mode.	• Wall is particularly thick or dense.	<ul style="list-style-type: none"> • Switch to DEEPSCAN® mode to locate the stud. • Interpret the pair of LCD bars closest to the centre as stud edge.
The TruCal® icon turns on but, when scanning, unit doesn't do anything else.	<ul style="list-style-type: none"> • Unit may not be flat against the wall. • If it is in the DEEPSCAN® mode (DEEPSCAN® is lit), you may have calibrated over a stud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hold unit so two VELCRO® strips on the back make contact with wall. • Recalibrate unit in a different place and re-scan area.
Working in DEEPSCAN® mode and can't detect studs.	<ul style="list-style-type: none"> • You may have calibrated over a stud. (The error condition is disabled in DEEPSCAN® mode because it is twice as sensitive as STUD SCAN.) • You may be holding the unit like a TV remote, aiming it at the wall. 	<ul style="list-style-type: none"> • Move unit over 7–8 cm and recalibrate. • Hold unit so two VELCRO® strips on the back make contact with wall.
Detects other objects besides studs.	• Electrical wiring and metal or plastic pipes may be near or touching back surface of wall.	<ul style="list-style-type: none"> • Check for other studs equally spaced to either side 30, 40, or 60 cm apart or for the same stud at several places directly above or below the first scan area.
You suspect electrical wires, but do not detect any.	<ul style="list-style-type: none"> • Wires may be shielded behind metallic wall coverings, plywood shearwall, or other dense material, or in conduit. • The wires may not be live. • Wires deeper than 50 mm from surface may not be detected. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use extra caution if the area has plywood, thick wood backing behind drywall, or thicker-than-normal walls. • If a switch controls an outlet, make sure it is ON for detection, but turned off when working near electrical wires. <p><i>Always turn off power when cutting, nailing, or drilling near electrical wires.</i></p>
Area of voltage detection appears much larger than actual wire (AC only).	• Voltage detection can spread on drywall as much as 30 cm from each side of an actual electrical wire.	<ul style="list-style-type: none"> • To narrow detection, turn unit off and on again at the edge of where wire was detected and scan again. <p><i>Always turn off power when cutting, nailing, or drilling near electrical wires.</i></p>


StudSensor™ L50

Regeldetektor

StudSensor™ L50 har två detekteringslägen:

- STUD SCAN: Lokaliserar kanterna av trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- DEEPSCAN®: Lokaliserar kanterna av trä- och metallreglar på upp till 38 mm djup

WireWarning-funktionen detekterar automatiskt strömförande växelströmsledningar i regelsökningssläge (STUD SCAN) och djupsökningssläge (DEEPSCAN®). Ikonen WireWarning® tänds då dessa upptäcks.



1. INSTALLERA BATTERIET

Tryck in batterilucks flik underrillt på verktyget och öppna luckan.

Sätt in ett nytt 9V batteri. Var noga med att passa in plus (+) och minus (-) polerna enligt ikonerna på baksidan. Snäp fast batteriet och stäng luckan.

Zircons regel- och metalldetektorer, speciellt de som har LCD skärm, är förbokar ganska mycket ström vid användning. För optimal prestanda rekommenderar vi att ett helt nytt alkaliskt batteri används för dessa verktyg. Om något problem uppstår med ditt verktyg, börja med att byta batteriet till ett helt nytt. Om inte detta hjälper, tag kontakt med företaget där du köpt verktyget eller e-maila till Zirons support på techsupport@zircon.com.




2. TIPS FÖR ANVÄNDNING

För optimala sökresultat:

- Håll verktyget rakt upp, parallellt med reglarna. Undvik att rotera verktyget.
- Håll verktyget helt plant mot väggen. Undvik att vinkla enheten, lyfta upp den eller trycka för hårt medan verktyget sakta förs över ytan som ska avsökas.
- Vidrör inte ytan som ska avsökas med den lediga handen eller annan del av kroppen.
- I vissa fall kan ledningar eller rör i väggen detekteras på samma sätt som reglar. Var alltid mycket försiktig med att såga, borra eller spika i väggar, golv eller tak där dessa typer av objekt finns.

StudSensor™ L50 är inte avsedd för material som:

- Keramiskt klinkergolv.
- Tjocka hältäckningsmattor
- Tapet som innehåller metallfibrer
- Nymålade väggar som fortfarande är fuktiga (det kan ta en vecka eller mer innan färgen torkat helt)
- Puts på plywood
- Folietäckt isolering
- Glas eller andra material med hög densitet



3. VÄLJ DETEKTERRINGSLÄGE

Flytta omkopplaren till läge: STUD SCAN för att lokalisera trä- eller metallreglar eller DEEPSCAN®.

för att lokalisera reglar bakom vägg som är mer än 19 mm tjock.

Enheten förblir av om inte strömbrytaren hålls intryckt.

4. SÖKA EFTER REGLAR

Håll alltid skannern plant mot ytan som ska avsökas. För omkopplaren till läget STUD SCAN, håll verktyget plant mot ytan och tryck därefter på strömbrytaren och håll den intryckt. Flytta inte verktyget förrän kalibreringen är klar och den gröna redo-indikatorn (READY) lyser.

Fortsätt att hålla strömbrytaren intryckt, och för enheten horisontellt över ytan, åt vänster eller höger. Då man närmar sig en regel kommer pilsegmenten att börja tändas upp.

När hela pilen tänds upp, SpotLite®-markören lyser och en kontinuerlig tonsignal hörs, har verktyget detekterat ytterkanten på regeln. Märk ut denna punkt på väggen.

Fortsätt att strömbrytaren intryckt, och fortsätt sökningen förbi den markerade punkten tills nästa segment av pilen släcknar. För nu verktyget tillbaka mot samma punkt för att detektera den andra kanten på regeln.



5. WIREWARNING®, INDIKERING AV STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR

WireWarning®-funktionen arbetar kontinuerligt med att detektera strömförande växelströmsledningar i både regelsökningssläge (STUD SCAN) och djupsökningssläge (DEEPSCAN®). Om man påbörjar en regelsökning över en strömförande ledning kommer ikonen WireWarning® att blinks kontinuerligt. Var mycket försiktig under sådana förhållanden eller där strömförande ledningar förekommer.

WARNING Verktyget som detekterar elektricitet fällt in i vissa fall misslyckas med att indikera förekomst av strömförande ledningar. Detta gäller om det finns fukt i väggen, om ledningarna ligger djupare än 50 mm in i väggen, inuti plaströr, bakom puts på plywood eller där väggfärg eller tapet innehåller metall.

WARNING FÖRSÄTT INTE ATT VÄGGEN ÄR FRI FRÅN STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR. UTFÖR INTE ARBETEN SOM KAN VARA FARLIGA ÄNT UTFRÅN IFALL VÄGGEN INNEHÄLLER STRÖMFÖRANDE LEDNINGAR. STÄNG ALLTID AV ELEKTRISK STRÖM, GAS OCH VATTEN INNAN ARBETE SOM MEDFÖR GENOMBRYTNING AV YTAN PÅBÖRJAS. OM DESSA INSTRUKTIONER INTE FÖLJS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR PÅ PERSON OCH/ELLER EGENDOM GENOM ELEKTRISKA STÖTER ELLER BRAND.

Andra objekt än reglar detekteras.

Du misstänker att ledningar finns under ytan, men verktyget detekterar inte dessa.

Den yta som detekteras är orimligt stor.

• Elledningar, plast- eller metallrör kan finnas alldelens under ytan på väggen.

• Var mycket försiktig om väggen har plywood eller tjockt trä baksida skrämtill材 eller om väggen är tjockare än normalt.

• Om en strömbrytare är kopplad till ett elektriskt uttag, se till att strömmen är påslagen vid sökning, men fräslagen när man ska arbeta i ytan.

Stäng alltid av strömmen då du ska såga, borra eller spika i näheten av ledningar.




StudSensor™ L50

Koolinginpaikannin

StudSensor™ L50 sisältää kaksi erilaista skannaustoimintoa:

- STUD SCAN®: Paikantaa puun ja metallin reunat jopa 19 mm syvyyteen asti
- DEEPSCAN®: Paikantaa puun ja metallin reunat jopa 38 mm syvyyteen asti

WireWarning®-johdontunnistustoiminto havaitsee jännitteiset vaihtovirtajohdot automaattisesti ja varoittaa käyttäjää. Laitteessa on kaksi johdontunnistustilaa: STUD SCAN (palkkiskannaus) ja DEEPSCAN® (syväskannaus). Kun vaihtovirtajännettie havaitaan, AC WireWarning® kuvake sytyty.



DeepScan, SpotLite, StudSensor, TruCal, WireWarning, ja Zircon ovat Zircon Corporation rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.

Vieraile www.ZirconEurope.com saadaksesi uusimmat käyttöohjeet tuotteesi.

ZIRCON

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Zircon Corporation (Zircon) takaa, että tuotteessa ei ole raaka-aine- eikä materiaalivirjoja toimitettavissa. Takuu koskee virhetta, joka aiheutuu materiaali- ja/tai valmistusvirheestä 24 kk kulussa ostopäivästä. Tuote, joka takuuikana toimitetaan ostajan toimesta ostoksiin kanssa korjataan tai vahdetaan uuteen. Tästä päättää jälleenmyyjä. Takuu on rajattu elektronisiin virtapiireihin ja koteloon, eikä ole voimassa jos vaurio johtuu väärinkäytöstä, huolimattomasta käytöstä tai vahinkotapaudesta. Tämä takuu korvaa kaikki muut takut, määrykset ja ehdot tuotteesseen nähden. Minkään luonteiset muut vaatimukset eivät sido Zirconia. Takuu on voimassa 24 kk ostopäivästä.

ZIRCON EI VASTAA VAURIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI LAITTEEN KÄYTÖSTÄ TAI LAITTEEN TOIMINTAHÄIRÖSTÄ.

www.ZirconEurope.com Email: info@zircon.com

ZirconCorporation ZirconTV ZirconTools ZirconToolPro ZirconTools

© 2015 Zircon Corporation • P/N 67571 • Rev A 10/15

1. PARISTON ASENTAMINEN

Paina laitteen alaosassa oleva paristokannen lukitsin sisään ja avaa kansi.

Aseta uusi 9V paristo laitteeseen niin, että sen navat osuvat oikein positiiviseen (+) ja negatiiviseen (-) liitoskohtaan. Napsauta paristo paikoilleen ja sulje kansi.

Zircon palkkien ja metallien paikantimet, erityisesti LCD-näytöllä varustetut mallit, kuluttavat virtaa kohtalaisten runsaasti ja vaativat näin ollen hyväkuntoiset paristot. Jotta laite toimisi optimalisesti suosittelemme käyttämään aina uusia alkali-paristoja. Mikäli havaitset toiminnotilaisia ongelmia laitteessa, vahda paristo täysin uuteen. Eile pariston vaihto auta ottaa yhteyttä myyjäläikseen tai lähetä sähköpostia Zirconin tekniseen tukeen techsupport@zircon.com.

2. KÄYTÖVINKKEJÄ

Parhaat tulokset saat seuraavasti:

- Pidä laitetta suorassa pystyasennossa palkkien suuntaisesti. Älä pyöritä tai käännä laitetta.
- Pidä laite tiiviisti ja tasaisesti seinän pinnassa. Älä heiluta tai kallista laitetta tai paina sitä liian voimallisesti seinää vasten liu'uttaessasi sitä skannattavan pinnan yli.
- Vältä asettamasta toista kättä skannattavalle pinnalle tai koskettamasta sitä muuten.
- Riippuen siitä, miten lähellä seinän pintaa sähköjohdot tai putket ovat, skanneri voi tunnistaa ne samalla tavoin kuin palkit. On aina syytä olla varovainen naulattaessa, leikkattaessa tai porattaa seinää, lattiota tai kattoja, jotka voivat sisältää johtoja tai putkia.
- Ikävien yllätysten välttämiseksi on syytä muistaa, että tolpat tai pakit ovat yleensä 40 tai 60 cm:n etäisyydellä toisistaan ja 38-45 mm:n levyisiä.
- Lattiakaelit
- Kokolatiamat ja paksut verhoilut
- Tapetit, joissa on metallikuituja
- Juuri maalatut seinät, jotka ovat edelleen

Jos laitteen ilmaiseman kohteen mitat poikkeavat mainitusta, se ei välttämättä ole palkki, tolppa tai paloeriste.

Jos skannaustulokset ovat vaihtelevia se voi johtua ilmassa tai seinärakenteessa olevasta kosteudesta. Myös maalaminen ja tapetointin jälkeen seinän kuivuminen kestää jonkin aikaa. Vaikka kosteus ei olisakaan silmiin havaittavaa se häiritsee mittarin sensoreita. Anna seinän haittavaraa rauhassa muutaman päivän ajan.

VAROITUS Älä luota pelkäästään ilmaiseksen antamaan tulokseen, vaan käytä myös muita mahdollisia toimenpiteitä ennen pinnan läpäisyä. Mahdollisia lisätietolähteitä ovat rakennuspiirustukset, kaapeleiden ja putkien ulostulopakaat esim. kellarissa, sekä standardi seinäkoolausmitat.

Katkaise päävirta aina kun leikkaat, naukaat tai poraat sähköjohtojen läheisyydessä.

TYÖSKENTELY ERLAISTEN MATERIAALIEN KANSSA

StudSensor™ L50 soveltuu ainoastaan kuiville sisäseinille.

Huom: Tunnistusyysys ja -tarkkuus voi vaihdella kosteuden, materiaalin koostumuksen, seinän pinnan ja maalikerroksen vaikutuksesta.

StudSensor™ L50 toimii useimpien pintamateriaalien läpi, mm.:

- Puulattia (DEEPSCAN®-tilassa)
- Linoleumi puupohjalla
- Kipsilevy vanerin pällä
- Kuivat tapetoidut seinät
- Karkeapintaiset katot, jos paksuus on yhtenäinen (aseta ohut pahvinpala laitteeseen ja seinän väliin, jotta laite ei vaurioudu)
- StudSensor™ L50 ei ole suunniteltu seuraavien materiaalien skannaukseen:
- Lattiakaelit
- Kokolatiamat ja paksut verhoilut
- Tapetit, joissa on metallikuituja
- Juuri maalatut seinät, jotka ovat edelleen

märkiä (kuivuminen voi kestää viikon tai jopa kauemmin)

- Raputat seinät
- Metallikalvolla päälystetty eristelevyt
- Lasi tai muut tiiviit materiaalit

3. VALITSE ETSINTÄTILA

Suur valitsin haluttuun toimintatilaan: STUD SCAN kun etsit puu- tai metallipilariteita normaalisyvyydellä. DEEPSCAN® kun etsintäsyvyyssä on enemmän kuin 19 mm.

Laite pysyy suljettuna ellei virtapainiketta puristeta.

4. PALKIN ETSIMINEN

Pidä skanneri aina tiiviisti ja tasaisesti seinää vasten etsiessäsi palkkeja. Siirrä valitsin STUD SCAN –toimintaan samalla kun pidät skanneria seinässä. Älä liukuta laitetta ennen kuin kalibrointi on suoritettu. Kun kalibrointi on valmis, vihreä READY-valo sytytty.

Pidä virtapainike pohjassa ja liu'uta laitetta hitaasti seinääsi pitkin vaakasuunnassa vasemmalle tai oikealle. Kun laite lähestyy palkkia, nuolisoittimet sytytävät yksitellen.

Kun palkin reuna löytyy, kaikki nuolisoittimet näkyvät näytössä, SpotLite®-osoitin palaa ja laite antaa äänimerkin. Merkitse tämä kohta.

VAROITUS Sähköisen kentän paikannin ei välttämättä paikanna jännitteellistä johtoa jos mittattavalla pinnalla on kosteutta tai johdot ovat syvenneillä kuin 50 mm skannattavalla pinnalla, myös muoviputket, vaneri sekä metallipinnat saattavat häirittää mittautta tai antaa epätkästä tuloksen.

VAROITUS ÄLÄ KOSKAAN OLETA ETTEI SEINÄPINNAN ALLA OLE JÄNNITTEELLISIÄ JOHTOJA. ÄLÄ TEE MITÄÄN VAROMATTOMIA TOIMENPITEITÄ JOS SEINÄPINNAN ALLA ON JÄNNITTEELLINEN JOHTO. SULJE TAI POISKYTKÉ SÄHKÖVIRTA, KAASU JA VEDENSÖTTÖ ENNEN SEINÄPINNAN LÄPÄISYÄ. NÄIDEN OHJEIDEN HUOMIOITTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA SÄHKÖISKUUN, TULIPALOON JA/ TAI VAKAVAN LOUKKAANTUMISEEN TAI OMIAISUUSVAHINKOON.

Uskot seinässä olevan sähköjohdoja, mutta laite ei havaitse niitä.

Johdot voivat olla metallilevyjä, vanerisen jääkistyseiniän tai muut tiiviit materiaalin takana tai suoja-putkessa.

• Jos saat halutua johtojen jännitettyä kytkimellä, varmista että kytkin on päällä, kun yrität etsiä johtoja, ja pois päästä, kun työskentelet johtojen läheisyydessä.

Katkaise päävirta aina kun leikkaat, naukaat tai poraat sähköjohtojen läheisyydessä.

Alue, josta jännitetävä sähköä voi muodostua 30 cm päähen sähköjohdon reunalla ja tutki uudestaan.

Katkaise päävirta aina kun leikkaat, naukaat tai poraat sähköjohtojen läheisyydessä.

Jatka skannausta merkityn kohdan ohi vapauttamatta virtapainiketta, kunnes osa nuolisoitimiista sammuu. Palkin toisen reunan löydät liu'uttamalla laitetta vastakkaiseen suuntaan.

Merkitse myös tämä kohta. Palkin keskikohta löytyy merkisemässä kahden kohdan keskeltä.

Laite ei havaise palkkeja STUD SCAN -tilassa. Kesimmäinen LCD segmentti ei tule näkyviin tai vilku STUD SCAN tilassa.

Laite on DEEPSCAN® -tilassa.

VAROITUS Sähköisen kentän paikannin ei välttämättä paikanna jännitteellistä johtoa jos mittattavalla pinnalla on kosteutta tai johdot ovat syvenneillä kuin 50 mm skannattavalla pinnalla, myös muoviputket, vaneri sekä metallipinnat saattavat häirittää mittautta tai antaa epätkästä tuloksen.

VAROITUS ÄLÄ KOSKAAN OLETA ETTEI SEINÄPINNAN ALLA OLE JÄNNITTEELLISIÄ JOHTOJA. ÄLÄ TEE MITÄÄN VAROMATTOMIA TOIMENPITEITÄ JOS SEINÄPINNAN ALLA ON JÄNNITTEELLINEN JOHTO. SULJE TAI POISKYTKÉ SÄHKÖVIRTA, KAASU JA VEDENSÖTTÖ ENNEN SEINÄPINNAN LÄPÄISYÄ. NÄIDEN OHJEIDEN HUOMIOITTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA SÄHKÖISKUUN, TULIPALOON JA/ TAI VAKAVAN LOUKKAANTUMISEEN TAI OMIAISUUSVAHINKOON.

Laite löytää muita kohteita kuin palkkeja.

Seinän pinnassa voi olla sähköjohdoja tai metalli-/muoviputket.

Tarkista, onko löydetyn palkin kummallakin puolella tasavälein 30, 40, tai 60 cm muuta palkkeja tai löytöjä samalla palkkauksella.

VAROITUS Erillinen varainen vanerilla tai kovalla puulla vahvistettujen kipiseineen tai tavallista paksumpien seinien kohdalla.

• Jos saat halutua johtojen jännitettyä kytkimellä, varmista että kytkin on päällä, kun yrität etsiä johtoja, ja pois päästä, kun työskentelet johtojen läheisyydessä.

Katkaise päävirta aina kun leikkaat, naukaat tai poraat sähköjohtojen läheisyydessä.

• Pienentäksesi tutkittavaa pintaan kytke virta pois ja pääle havaittu sähköjohdon reunalla ja tutki uudestaan.

Katkaise päävirta aina kun leikkaat, naukaat tai poraat sähköjohtojen läheisyydessä.

6. HYÖDYLISIÄ VINKKEJÄ (Ks. myös nro. 2, KÄYTÖVINKKEJÄ)

Ongelmatilanne	Todennäköiset syt	Ratkaisut
Kaikki LCD-kuvakeet vilkkuvat ja laite piippaa yhtäjaksoisesti.	<ul style="list-style-type: none"> • Laite käynnistettiin palkin tai tiivin seinäosien päällä. • Laite ei väittämättä ole tasaisesti seinää vasten. • Laitetta kallistettiin tai nostettiin skannauksen aikana. (Kaikki nämä seikat vaikuttavat laitteen asianmukaiseen kalibrointiin). • Skannattava pinta on liian tiivis tai märkä. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sammutta laite, siirrä sitä 7–8 cm, paina virtapainike pohjaan ja aloita alusta. • Jos skannaata karkeaa pinta, aseta ohut seinän pääle ja skanna ja se läpi helpottamalla. • Pidä toinen palkki suuntaisessa asennossa ja liikuta sitä kohtiusrassa palkkien, jota yrityt etsiä. • Jos käytät laitetta vastikään paikantuu, maalattu tai tapetoutun seinään, anna seinän kuulua ja yrity uudelleen.
• Laite ei havaise palkkeja STUD SCAN -tilassa.	<ul style="list-style-type: none"> • Seinä on erityisen paksu tai tiivis. • Voit tulkita lämpimänä keskustaa olevat LCD-palkit osoitukseksi palkin reunasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pitele laitetta niin, että sen takana olevat kaksi tarraauhaliuskaa koskettavat seinää. • Kalibroi laite uudelleen toisessa kohdassa ja skanna alue uudestaan.
• Laitteesta ilmenee ääni.	<ul style="list-style-type: none"> • Laitte ei väittämättä ole tasaisesti seinää vasten. • Jos laite on DEEPSCAN®-tilassa (DEEPSCAN®-ilmäisen palkin päällä), olet saattanut kalibroida laitteen palkin päällä. • Saat pidällä laitetta väärin. Älä pidä sitä kädessäsi kuin TV:n kaukosäädintä osoittaen sillä seinää. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pitele laitetta 7–8 cm ja kalibroi se uudestaan. • Pitele laitetta niin, että sen takana olevat kaksi tarraauhaliuskaa koskettavat seinää.
• Seinän pinnassa on erityisen paksu ja tiivis.	<ul style="list-style-type: none"> • Olet saattanut kalibroida laitteen palkin päällä (virhetila on estetty DEEPSCAN®-tilassa, sillä se on kaksikertaa herkempi kuin STUD SCAN -tila). • Saat pidällä laitetta väärin. Älä pidä sitä kädessäsi kuin TV:n kaukosäädintä osoittaen sillä seinää. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, onko löydetyn palkin kummallakin puolella tasavälein 30, 40, tai 60 cm muuta palkkeja tai löytöjä samalla palkkauksella.
• Seinän pinnassa on osoittava virhe.	<ul style="list-style-type: none"> • Seinän pinnassa voi olla sähköjohdoja tai metalli-/muoviputket. • Ole erityisen varovainen vanerilla tai kovalla puulla vahvistettujen kipiseineen tai tavallista paksumpien seinien kohdalla. • Jos saat halutua johtojen jännitettyä kytkimellä, varmista että kytkin on päällä, kun yrität etsiä johtoja, ja pois päästä, kun työskentelet johtojen läheisyydessä. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paikalliset määräykset voivat vaatia kotitalouksien elektroniikkajätteiden erillisen keräyksen. Kunat tai jälleenmyyjät järjestävät erilliset keräystiet.

GB PROTECTING THE ENVIRONMENT

Separate collection. This product must not be disposed with normal household waste.